



ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คร้วเรือนโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการรวบรวมผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่โป่ง เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยูร ตะริโย)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9	หมู่ที่ 10
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้สำรวจปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลงชื่อ.....*อรุชาต พิชัย*.....

(นายอรุชาต พิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง